

Ocelové úhelníky 90°

Série 916

Ocelové úhelníky 90° nabízí následující výhody:

- Dostupné jsou tři druhy úhelníků.
- Kalené a přesně broušené hrany.

Úhloměř se zkosenými hranami

| Obj. č. | Délka [mm] | Průřez [mm] | Třída | Poznámka |
|---------|------------|-------------|-------|------------|
| 916-105 | 50x40 | 14x4 | 00 | Nerez ocel |
| 916-106 | 75x50 | 15x4 | 00 | Nerez ocel |
| 916-107 | 100x70 | 20x5 | 00 | Nerez ocel |
| 916-108 | 150x100 | 25x5 | 00 | Nerez ocel |
| 916-109 | 200x130 | 30x6 | 00 | Nerez ocel |



Úhloměř se zkosenými hranami

Zkušební úhloměř

| Obj. č. | Délka [mm] | Průřez [mm] | Třída | Poznámka |
|---------|------------|-------------|-------|------------|
| 916-202 | 75x50 | 15x5 | 0 | Nerez ocel |
| 916-203 | 100x70 | 20x5 | 0 | Nerez ocel |
| 916-204 | 150x100 | 25x5 | 0 | Nerez ocel |
| 916-205 | 200x130 | 30x6 | 0 | Nerez ocel |
| 916-206 | 250x165 | 35x7 | 0 | Nerez ocel |
| 916-207 | 300x200 | 40x8 | 0 | Nerez ocel |
| 916-208 | 400x265 | 45x10 | 0 | Nerez ocel |
| 916-209 | 500x330 | 50x10 | 0 | Nerez ocel |
| 916-222 | 75x50 | 15x5 | 1 | Ocel |
| 916-223 | 100x70 | 20x5 | 1 | Ocel |
| 916-224 | 150x100 | 25x5 | 1 | Ocel |
| 916-225 | 200x130 | 30x6 | 1 | Ocel |
| 916-226 | 250x165 | 35x7 | 1 | Ocel |
| 916-227 | 300x200 | 40x8 | 1 | Ocel |
| 916-228 | 400x265 | 45x10 | 1 | Ocel |
| 916-229 | 500x330 | 50x10 | 1 | Ocel |
| 916-232 | 75x50 | 15x5 | 2 | Ocel |
| 916-233 | 100x70 | 20x5 | 2 | Ocel |
| 916-234 | 150x100 | 25x5 | 2 | Ocel |
| 916-235 | 200x130 | 30x6 | 2 | Ocel |
| 916-236 | 250x165 | 35x7 | 2 | Ocel |
| 916-237 | 300x175 | 35x7 | 2 | Ocel |
| 916-238 | 400x100 | 35x7 | 2 | Ocel |
| 916-239 | 500x150 | 40x8 | 2 | Ocel |



Zkušební úhloměř

Zkušební úhloměř se "stojánkem"

| Obj. č. | Délka [mm] | Průřez [mm] | Třída | Poznámka |
|---------|------------|-------------|-------|------------|
| 916-311 | 75x50 | 15x5 | 0 | Nerez ocel |
| 916-312 | 100x70 | 20x5 | 0 | Nerez ocel |
| 916-313 | 150x100 | 25x5 | 0 | Nerez ocel |
| 916-314 | 200x130 | 30x6 | 0 | Nerez ocel |
| 916-315 | 250x165 | 35x7 | 0 | Nerez ocel |
| 916-316 | 300x200 | 40x8 | 0 | Nerez ocel |
| 916-317 | 400x265 | 45x10 | 0 | Nerez ocel |
| 916-318 | 500x330 | 50x10 | 0 | Nerez ocel |
| 916-321 | 75x50 | 15x5 | 1 | Ocel |
| 916-322 | 100x70 | 20x5 | 1 | Ocel |
| 916-323 | 150x100 | 25x5 | 1 | Ocel |
| 916-324 | 200x130 | 30x6 | 1 | Ocel |
| 916-325 | 250x165 | 35x7 | 1 | Ocel |
| 916-326 | 300x200 | 40x8 | 1 | Ocel |
| 916-327 | 400x265 | 45x10 | 1 | Ocel |
| 916-328 | 500x330 | 50x10 | 1 | Ocel |
| 916-332 | 100x70 | 20x5 | 2 | Ocel |
| 916-333 | 150x100 | 25x5 | 2 | Ocel |
| 916-334 | 200x130 | 30x6 | 2 | Ocel |
| 916-335 | 250x165 | 35x7 | 2 | Ocel |
| 916-336 | 300x175 | 35x7 | 2 | Ocel |
| 916-337 | 400x200 | 35x7 | 2 | Ocel |
| 916-338 | 500x250 | 40x8 | 2 | Ocel |



Zkušební úhloměř se "stojánkem"